





PROTOCOLO Câmara Mun. de Anaurilândia Protocolo Nº <u>163/2021</u> Data <u>13/08/2021</u>  Assinatura do Funcionário	<input checked="" type="checkbox"/> Requerimento <input type="checkbox"/> Indicação <input type="checkbox"/> Projeto de Lei <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução <input type="checkbox"/> Emenda <input type="checkbox"/> Moção	Nº 006/2021
AUTORES: Vereadores: Mara/Jorge/Rafael/Danilo/Daniel.		

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal
Jorge Soares Santana

Os vereadores que esta subscrevem, requerem à Mesa, após ouvido o Colendo Plenário que seja encaminhado expediente ao Gerente Regional da Agesul, Engenheiro Humberto Teixeira Sales para que tome as providências que se fizerem necessárias quanto a instalação de guard-rails (trilhos de segurança), bem como a substituição de alguns guard-rails que se encontram danificados. Requer também que seja inserida placa indicativa em todas as áreas, tanto na Rodovia MS-276 José Xavier Prates (Anaurilândia/Batayporã) como na Rodovia MS-395 José Xavier Prates (Anaurilândia/Bataguassú) conforme fotos e discriminação em anexo.

JUSTIFICATIVA:-

Tal solicitação se faz necessária para que o Gerente Regional da Agesul tome conhecimento de modo formal desta Casa Legislativa através destes vereadores na qual preocupados com os motoristas de veículos automotores, tanto para o nível de segurança na qual os guard-rails (trilho de segurança) são eficientes na contenção dos veículos de quatro ou mais rodas em caso de acidentes/perca de direção; enquanto as placas indicativas são de importância impar para que os



Estado do Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Anaurilândia

PROTOCOLO

Câmara Mun. de Anaurilândia

Protocolo Nº

1163/2021

Data

13/08/2021

Assinatura do Funcionário


- Requerimento
- Indicação
- Projeto de Lei
- Projeto de Resolução
- Emenda
- Moção


Nº 006/2021


AUTORES: Vereadores: Mara/Jorge/Rafael/Danilo/Daniel.


condutores de veículos automotores façam seus trajetos de forma segura e sem erros de rotas no que diz respeito as cidades destinos .


Plenário João José da Silva, 13 de agosto de 2021.





Maria Aparecida F. da Silva
Vereadora



Jorge Soares Santana
Presidente




Daniel Balbino da Silva
Vice-Presidente





Danilo Alves Bastos
1º Secretário





Rafael Gusmão Hamamoto
2º Secretário




















Estado do Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Anaurilândia





1 - Fotos curva do córrego água amarela, complementar guard-rail acima da curva já teve morte nesse local. 📌

Ms 276 👍

Ms 276 👍

Trevo colocar placas antes do trevo indicando mais cidade de referência com Teodoro Sampaio-SP, Diamante do Norte PR, que muitos caminhoneiros passam reto que não tem uma placa de organização de cidades, nestas placas só fala Estados.

2- Ponte do córrego do Machado colocar sinalização refletiva noturna 📌

Ms 276 👍

4- Foto curva próxima Córrego do Fumaça, muito forte, precisamos colocar guard-rail, já teve morte no local 📌

Ms 276 👍

5- Foto Falta placas antes q a tanto metros tem acostamento na frente para motorista, não tem sentido a ponte do três barras 📌

Ms 276 👍

Ms 276 👍

Ms-276

6- Fotos falta placas de acostamento no local, próximo a Usina Aurora 📌

7- Foto Guard-rail quebrados na ponte Três Barras onde teve acidente que deixou o motorista do caminhão em cadeira de roda.

Rodovia MS 395 📌sentido Anaurilândia / Bataguassu

Anaurilândia/Bataiporã

8- Foto ponte divisa do município guard-rail quebrado 📌


Ms 276 👍

2- Foto falta sinalização refletiva noturna nós guard-rail ponto Quiterozinho 📌




Ms 395

Ms 395 

1- Foto curva acentuada precisando guard-rail próximo ao laticínio antigo 

4- Fotos curva acentuada precisando de guard-rail na Ms 395 km 24 

3- Foto curva próximo a Fazenda Barro Preto precisa de sinalização noturna 

Ms 395 

5- Foto curva precisa de guard-rail próximo à Vila Quebracho 